

**金沢市議会災害等対策会議
(被害状況報告、対応等について)**

**令和7年8月12日 (火)
9:30～**

全員協議会室

大雨に関する情報（8月6日～8日）

気象警報等の経緯

< 8月6日(水) >

16:20 大雨注意報 発表

< 8月7日(木) >

1:40 大雨警報（浸水害） 発表

2:02 洪水注意報 発表

2:44 洪水警報 発表

4:47 顕著な大雨に関する県気象情報

※加賀では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ
場所で降り続けている。

9:05 土砂災害警戒情報 発表

14:04 洪水警報 解除、洪水注意報 発表

17:20 土砂災害警戒情報 解除

< 8月8日(金) >



10:15 大雨警報 洪水注意報 解除、大雨注意報 発表

16:11 大雨注意報 解除

12時間雨量 331.5ミリ（金沢市の観測史上最大）

※8月の平年月間雨量（179・3ミリ）の1・8倍

1時間最大雨量 67.5ミリ（8/7 午前1:52～2:51）




災害対策本部会議の開催状況

回	日時	参加者	会議内容
第1回	8月7日(木) 7:30	市長、副市長 各局長	<ul style="list-style-type: none"> ・大雨に関する情報について ・避難所の開設状況 ・各局の体制 ・各局の対応状況 ・統制事項確認
第2回	8月7日(木) 11:30	※第2回 気象防災アドバイザー 参加	
第3回	8月8日(金) 13:00	※第1回～第3回 国交省担当者、県警担 当者、県央土木担当者 参加	

避難所の開設状況

日 時	避難所開設数		増減	備考
8月7日 6時15分	9箇所	小坂小・森山町小・千坂小・浅野町小・星稜大学スポーツセンター・松寺公民館・大浦小・森本小・花園小		金腐川氾濫危険水位超過
9時10分	10箇所	小坂小・森山町小・千坂小・浅野町小・星稜大学スポーツセンター・松寺公民館・大浦小・森本小・花園小・ <u>金沢向陽高</u>	+1	
10時00分	11箇所	小坂小・森山町小・千坂小・浅野町小・星稜大学スポーツセンター・松寺公民館・大浦小・森本小・花園小・金沢向陽高・ <u>扇台小</u>	+1	土砂災害の危険性
10時30分	23箇所	小坂小・森山町小・千坂小・浅野町小・星稜大学スポーツセンター・松寺公民館・大浦小・森本小・花園小・金沢向陽高・扇台小・ <u>米丸小・新神田小・押野小・西南部小・三和小・三馬小・富樫小・伏見台小・安原小・緑小・米泉公民館・中村町小</u>	+12	伏見川氾濫危険水位超過
14時30分	12箇所	小坂小・森山町小・千坂小・ 浅野町小 ・星稜大学スポーツセンター・ 松寺公民館 ・大浦小・森本小・花園小・ <u>金沢向陽高</u> ・扇台小・米丸小・ 新神田小 ・押野小・ 西南部小 ・ 三和小 ・ 三馬小 ・富樫小・伏見台小・ 安原小 ・ 緑小 ・ 米泉公民館 ・ 中村町小	△11	伏見川水位低下 洪水警報等解除
17時20分	2箇所	小坂小 ・ 森山町小 ・千坂小・ 星稜大学スポーツセンター ・大浦小・ 森本小 ・ 花園小 ・ 扇台小 ・ 米丸小 ・ 押野小 ・ 富樫小 ・ 伏見台小	△10	土砂災害警戒情報解除
18時25分	1箇所	千坂小 ・大浦小	△1	
8月8日 6時30分	0箇所	大浦小	△1	

避難者数の推移



被害の状況

令和7年8月11日(月)12:00現在

人的被害の状況

なし

建物被害の状況

浸水被害	8地区 床上浸水・床下浸水とも、多数あり 現在詳細を確認中
一部損壊	4件（百坂町、東山2丁目、山科町、小坂町）

農林業関連施設の被害状況

農地	田、畑 畦畔崩落、崩土堆積等146箇所
農業用施設	農道、用排水路 法肩崩落等97箇所
林道	林道 崩土等69箇所
と畜施設	石川県金沢食肉流通センター 浸水 8月7日、8日と畜中止

その他公共施設等の被害状況

公園	大桑町斜面緑地ほか4箇所 （土砂流入等）
文化・スポーツ施設	金沢21世紀美術館ほか4箇所 （浸水、土砂流入等）
国史跡	松根城跡（斜面崩落）
教育施設	小・中学校、共同調理場、公民館等 26箇所 （雨漏り、浸水等）

被害の状況

土木関連施設の被害状況

令和7年8月11日(月)12:00現在

河川災害	7箇所	準用河川 清水谷川（4箇所）、準用河川 戸室川（3箇所）
道路冠水	34箇所 車両故障 1台	専光寺町、糸田町、東力町、間明町2丁目、桂町、近岡町、松村5丁目、大浦町、無量寺町、金石北1丁目、粟崎町、小立野、大場町、今町、八田町、北塚町、米泉町、直江町、神野町、黒田2丁目、若松3丁目、東山1丁目、福久1丁目、荒屋1丁目、松寺町、湊3丁目、北寺町、芳斉2丁目、扇町、才田町、みずき、木越、長坂台、山科町 車両故障：東力町（1台）
地下道冠水	10箇所 車両故障 2台	規制継続：神野町、米泉町、福久 規制解除：木越第2、金腐川交差、示野町南、横枕、浅野、疋田、千木 車両故障：千木町（2台）
崩土	105箇所	上中町、銚子町、俵町、高坂町、三子牛町、百坂町、深谷町、小坂町、山科町、御所町2丁目、春日町、東長江町、天神町、山の上町、神谷内町、蓮華町、東山1丁目、窪1丁目、高尾南1丁目、小立野1丁目、東山2丁目、田上町、朝日牧町、小豆沢町、清水町、下涌波町、塚崎町、小池町、山王町1丁目、市瀬町、宝町、若松町、薬師町、千杉町、錦町、別所町、牧町、不動寺町、浅川町、折谷町、つつじヶ丘、鈴見台3丁目、子来町、鶯町、窪2丁目、卯辰町、今泉町、角間町、竹又町、二俣町、榎尾町、砂子坂、荒山町、小二又町、四十万町、檜見町、下谷町、末広町、福畠町、平等本町、小立野5丁目、蓮如町、夕日寺町、地代町、平栗町、釣部町、倉ヶ岳、北千石町、田島町、袋板屋町、打尾町、西市瀬町、大額町、浅丘町、窪3丁目、高尾町、鈴見町
倒木	1箇所	竹又町


災害対応の状況

令和7年8月11日(月)12:00現在

項目	対応局	具体的な内容
災害ごみの仮置場設置	環境局	8月9日～24日 戸室新保埋立場内・こなん水辺公園駐車場に開設 搬入状況：368件
災害ボランティアセンターの開設	市社会福祉協議会 福祉健康局	8月9日 【本部】金沢市社会福祉協議会（継続中） 【現地本部】大浦小学校（8月9日） ボランティア参加人数：73人 支援件数：42件
り災証明の発行	総務局	8月8日～建物被害認定調査に着手
道路、河川水路の復旧	土木局	被害箇所の応急復旧
金沢市営競馬	農林水産局	8月7日、8日 場外発売を中止 8月11日、12日、18日、19日 本場開催を中止 8月11日～19日 場外発売は実施
市長による災害現場視察	土木局ほか	8月8日 大浦地区 8月9日 米丸・大徳・湖南地区、金沢競馬場 ほか

大浦地区の浸水の状況

キッズスクールオオウラ



- 16:30 児童らの孤立を確認 (児童52名、職員20人)
- 18:00 ボートによる退所開始 (消防)
- 19:00 退所完了

大浦小学校前




- 6:15 大浦小学校 避難所開設 (避難者数12名)
- 翌6:00 避難者が退所
- 〃 6:30 避難指示解除、避難所閉鎖

大浦小学校前の市道




金腐川左岸 (学校橋)



河川の被害状況

河川災害（7箇所）

準用河川 清水谷川（護岸はらみ出し）



道路冠水の状況

道路冠水（34箇所、車両故障1台）

間明2丁目地内
（黒田橋下流）



栗崎町地内
（木谷公園付近）




木越町地内




道路冠水の状況

地下道冠水（10箇所、車両故障2台）

千木アンダー



米泉交差地下道



R7.8.8現在 規制継続：神野町、米泉町、福久
規制解除：木越第2、金腐川交差、示野町南、横枕、浅野、疋田、千木
車両故障：千木町（2台）

土砂災害の状況

崩土（105箇所）

百坂町地内



東山2丁目地内



荒山町地内



農業関連施設の被害状況

- 農地 (田、畑 畦畔崩落、崩土堆積等 146箇所)
- 農業用施設 (農道、用排水路 法肩崩落等 97箇所)
- 林道 (崩土等 69箇所)
- と畜施設 (石川県金沢食肉流通センター浸水 8月7日、8日と畜中止)



梨木町地内 用水法肩崩落



田島町地内 林道崩土



食肉流通センター 浸水

公園施設の被害状況

公園被害（大桑町斜面緑地ほか4箇所）



土砂等の流入

（大桑町斜面緑地）



土砂等の流出

（大桑町斜面緑地）



斜面・路肩の崩落

（卯辰山公園花菖蒲園）

文化スポーツ施設等の被害状況

文化・スポーツ施設（5箇所）、国史跡（1箇所）



金沢21世紀美術館
浸水被害（市役所口〔西口〕、
柿木畠口〔南口〕）



県道法面の土砂崩れによる
内川スポーツ広場への
土砂の流入



松根城跡
城跡西端斜面崩落

災害ごみの仮置場設置



搬入状況



畳



金属・小型家電類



木くず

災害ボランティアセンターの開設



ボランティアの受付



作業の様子



ミーティング

市長の災害現場視察



湖南地区



大徳地区



金沢競馬場